



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : /KEP.152/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten berdasarkan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - d. bahwa sehubungan dengan perubahan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kerinci, maka perlu dilakukan pencabutan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 050/Kep.437/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Kerinci;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
6. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN KERINCI
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kerinci ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kerinci, yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KELIMA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kerinci meliputi sejumlah 9 (sembilan) lokasi, di 4 (empat) kecamatan, dengan luas total sebesar 133,54 (seratus tiga puluh tiga koma lima puluh empat) hektar;
- KEENAM : Penjabaran mengenai:
- a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kerinci dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;

- b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kerinci dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II;
- c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kerinci dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III; dan
- d. Baseline Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kerinci dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV.

dimana keempat lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETUJUH : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kerinci ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat;

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kerinci Nomor 050/Kep.437/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Di Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan ~~mempedomani~~ ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan ~~laporan~~ pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 Juni 2024
Pj.BUPATI KERINCI


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi di Jambi;
5. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi;
6. Kepala PUPR Provinsi Jambi di Jambi;
7. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: /Kep.152/2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATEN KERINCI

Lampiran - I Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kerinci

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/Ha)	LINTANG (LS)	BUJUR (BT)	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kawasan Cupak	1,27	RT. 01	Cupak	Danau Kerinci	151	< 150 Jiwa/Ha	- 2,093146	101,485902	17	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	Kawasan Cupak	2,45	RT. 02	Cupak	Danau Kerinci	277	< 150 Jiwa/Ha	- 2,094547	101,485554	21	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	Kawasan Cupak	1,19	RT. 03	Cupak	Danau Kerinci	251	151-200 Jiwa/Ha	- 2,094089	101,486452	20	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
4	Kawasan Cupak	0,27	RT. 04	Cupak	Danau Kerinci	231	< 150 Jiwa/Ha	- 2,093998	101,487235	17	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
Total Kawasan Cupak		5,18		Desa Cupak	Danau Kerinci	910				19	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Danau Kerinci I (Dusun Baru)	1,16	RT. 01	Dusun Baru	Danau Kerinci	169	< 150 Jiwa/Ha	-2,10903	101,485353	24	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	Kawasan Danau Kerinci I (Dusun Baru)	1,14	RT. 02	Dusun Baru	Danau Kerinci	166	151-200 Jiwa/Ha	-2,10872	101,486194	26	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
3	Kawasan Danau Kerinci I (Dusun Baru)	0,76	RT. 03	Dusun Baru	Danau Kerinci	244	< 150 Jiwa/Ha	-2,10844	101,485065	23	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
Total (Dusun Baru)		3,06		Desa Dusun Baru	Danau Kerinci	579				24	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Danau Kerinci I (Simpang Empat)	3,64	RT. 01	Simpang Empat	Danau Kerinci	163	< 150 Jiwa/Ha	- 2,106875	101,486592	20	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/Ha)	LINTANG (LS)	BUJUR (BT)	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
2	Kawasan Danau Kerinci I (Simpang Empat)	2,24	RT. 02	Simpang Empat	Danau Kerinci	165	< 150 Jiwa/Ha	- 2,108393	101,487192	22	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	Kawasan Danau Kerinci I (Simpang Empat)	1,75	RT. 03	Simpang Empat	Danau Kerinci	240	< 150 Jiwa/Ha	- 2,106176	101,488096	16	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
4	Kawasan Danau Kerinci I (Simpang Empat)	1,32	RT. 04	Simpang Empat	Danau Kerinci	242	< 150 Jiwa/Ha	- 2,104727	101,489911	22	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
Total (Simpang Empat)		8,95		Desa Simpang empat	Danau Kerinci	810				20	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Danau Kerinci I (Tanjung Tanah)	0,91	RT. 01	Tanjung Tanah	Danau Kerinci	179	151-200 Jiwa/Ha	- 2,110567	101,486708	27	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
2	Kawasan Danau Kerinci I (Tanjung Tanah)	1,12	RT. 02	Tanjung Tanah	Danau Kerinci	261	151-200 Jiwa/Ha	- 2,110105	101,48693	31	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
3	Kawasan Danau Kerinci I (Tanjung Tanah)	1,19	RT. 03	Tanjung Tanah	Danau Kerinci	261	< 150 Jiwa/Ha	- 2,110004	101,485473	24	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
Total (Tanjung Tanah)		3,22		Desa Tanjung Tanah	Danau Kerinci	701				25	Kumuh Rungan				
Total Kawasan Danau Kerinci I		15,23		4 Desa/Kel.	Danau Kerinci	2.090				21	Kumuh Rungan				
1	Kawasan Danau Kerinci II (Koto Tengah)	3,88	RT. 01	Koto Tengah	Danau Kerinci	355	< 150 Jiwa/Ha	- 2,107921	101,499118	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Danau Kerinci II (Koto Tengah)	3,57	RT. 02	Koto Tengah	Danau Kerinci	657	< 150 Jiwa/Ha	- 2,108595	101,500468	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
3	Kawasan Danau Kerinci II (Koto Tengah)	2,59	RT. 03	Koto Tengah	Danau Kerinci	234	< 150 Jiwa/Ha	- 2,109338	101,501905	16	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
4	Kawasan Danau Kerinci II (Koto Tengah)	1,78	RT. 04	Koto Tengah	Danau Kerinci	179	< 150 Jiwa/Ha	- 2,110141	101,500519	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Koto Tengah)		11,82		Desa Koto Tengah	Danau Kerinci	1.425				19	Kumuh Ringan				

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/Ha)	LINTANG (LS)	BUJUR (BT)	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	Kawasan Danau Kerinci II (Seleman)	2,24	RT. 01	Seleman	Danau Kerinci	297	< 150 Jiwa/Ha	- 2,107087	101,497293	20	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	Kawasan Danau Kerinci II (Seleman)	2,80	RT. 02	Seleman	Danau Kerinci	385	< 150 Jiwa/Ha	- 2,108104	101,497359	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
3	Kawasan Danau Kerinci II (Seleman)	2,34	RT. 03	Seleman	Danau Kerinci	252	< 150 Jiwa/Ha	- 2,109207	101,497335	19	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Seleman)		7,38		Desa Seleman	Danau Kerinci	934				16	Kumuh Ringan				
Total Kawasan Danau Kerinci II		19,19		2 Desa/Kel.	Danau Kerinci	2.359				16	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Tebing Tinggi	2,19	RT. 01	Tebing Tinggi	Danau Kerinci	269	< 150 Jiwa/Ha	- 2,096565	101,499407	19	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	Kawasan Tebing Tinggi	4,36	RT. 02	Tebing Tinggi	Danau Kerinci	449	< 150 Jiwa/Ha	- 2,095581	101,501426	20	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	Kawasan Tebing Tinggi	2,66	RT. 03	Tebing Tinggi	Danau Kerinci	415	< 150 Jiwa/Ha	- 2,095039	101,499027	18	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
4	Kawasan Tebing Tinggi	2,24	RT. 04	Tebing Tinggi	Danau Kerinci	257	< 150 Jiwa/Ha	- 2,097954	101,49707	17	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
Total Kawasan Tebing Tinggi		11,45		Desa Tebing Tinggi	Danau Kerinci	1.390				19	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Pondok Siguang)	1,20	RT. 01	Pondok Siguang	Danau Kerinci Barat	88	< 150 Jiwa/Ha	- 2,119019	101,433657	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Pondok Siguang)	0,44	RT. 02	Pondok Siguang	Danau Kerinci Barat	103	> 200 Jiwa/Ha	- 2,118853	101,433245	22	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Pondok Siguang)	0,19	RT. 03	Pondok Siguang	Danau Kerinci Barat	67	> 200 Jiwa/Ha	- 2,118219	101,434237	28	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
Total (Pondok Siguang)		1,84		Desa Pondok Siguang	Danau Kerinci Barat	258				25	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Punai Merindu)	0,45	Larik Lindung	Punai Merindu	Danau Kerinci Barat	85	151-200 Jiwa/Ha	- 2,110788	101,430217	26	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Punai Merindu)	0,24	Larik Mudik	Punai Merindu	Danau Kerinci Barat	59	> 200 Jiwa/Ha	- 2,110074	101,430519	28	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/Ha)	LINTANG (LS)	BUJUR (BT)	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
3	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Punai Merindu)	0,56	Larik Solok	Punai Merindu	Danau Kerinci Barat	144	> 200 Jiwa/Ha	- 2,110268	101,430527	25	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
4	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Punai Merindu)	0,92	Lorong Panjang	Punai Merindu	Danau Kerinci Barat	167	< 150 Jiwa/Ha	- 2,110485	101,430128	19	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Punai Merindu)		2,17		Desa Punai Merindu	Danau Kerinci Barat	455				21	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Sumur Jauh)	0,75	Pintu Angin	Sumur Jauh	Danau Kerinci Barat	57	< 150 Jiwa/Ha	- 2,112567	101,430255	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Sumur Jauh)	0,90	Larik Panjang	Sumur Jauh	Danau Kerinci Barat	83	< 150 Jiwa/Ha	- 2,111398	101,430136	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
3	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Sumur Jauh)	0,84	Larik Lindung	Sumur Jauh	Danau Kerinci Barat	95	< 150 Jiwa/Ha	- 2,110978	101,430929	21	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Sumur Jauh)		2,50		Desa Sumur Jauh	Danau Kerinci Barat	235				21	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Tanjung Pauh Hilir)	1,23	RT. 01	Tanjung Pauh Hilir	Danau Kerinci Barat	96	< 150 Jiwa/Ha	- 2,117430	101,432372	28	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Tanjung Pauh Hilir)	1,51	RT. 02	Tanjung Pauh Hilir	Danau Kerinci Barat	167	< 150 Jiwa/Ha	- 2,118348	101,432977	30	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
3	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Tanjung Pauh Hilir)	1,75	RT. 03	Tanjung Pauh Hilir	Danau Kerinci Barat	352	151-200 Jiwa/Ha	- 2,117585	101,434129	24	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
Total (Tanjung Pauh Hilir)		4,49		Desa Tanjung Pauh Hilir	Danau Kerinci Barat	615				28	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Tanjung Pauh Mudik)	0,49	Dusun Baru Rendah	Tanjung Pauh Mudik	Danau Kerinci Barat	58	< 150 Jiwa/Ha	- 2,109174	101,428648	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Tanjung Pauh Mudik)	1,46	Dusun Koto Dumo	Tanjung Pauh Mudik	Danau Kerinci Barat	215	< 150 Jiwa/Ha	-2,10939	101,430135	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/Ha)	LINTANG (LS)	BUJUR (BT)	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
3	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Tanjung Pauh Mudik)	0,99	Dusun Koto Tuo	Tanjung Pauh Mudik	Danau Kerinci Barat	172	< 150 Jiwa/Ha	2,109687	101,431086	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
4	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Tanjung Pauh Mudik)	0,38	Larik Mudik	Tanjung Pauh Mudik	Danau Kerinci Barat	83	> 200 Jiwa/Ha	2,109976	101,430527	22	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
5	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Tanjung Pauh Mudik)	0,34	Larik Pandak	Tanjung Pauh Mudik	Danau Kerinci Barat	54	151-200 Jiwa/Ha	2,109884	101,429404	23	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
6	Kawasan Danau Kerinci Barat I (Tanjung Pauh Mudik)	0,30	Larik Solok	Tanjung Pauh Mudik	Danau Kerinci Barat	31	< 150 Jiwa/Ha	2,110067	101,431857	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Tanjung Pauh Mudik)		3,97		Desa Tanjung Pauh Mudik	Danau Kerinci Barat	613				24	Kumuh Ringan				
Total Kawasan Danau Kerinci Barat I		14,97		5 Desa/ Kel.	Danau Kerinci Barat	2.176				20	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Danau Kerinci Barat II (Koto Patah)	1,47	RT. 02	Koto Patah	Danau Kerinci Barat	210	< 150 Jiwa/Ha	2,146183	101,442038	27	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Danau Kerinci Barat II (Koto Patah)	2,98	RT. 03	Koto Patah	Danau Kerinci Barat	195	< 150 Jiwa/Ha	2,149875	101,444574	25	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Koto Patah)		4,45		Desa Koto Patah	Danau Kerinci Barat	405				28	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Danau Kerinci Barat II (Koto Tengah)	1,48	RT. 01	Koto Tengah	Danau Kerinci Barat	221	< 150 Jiwa/Ha	2,142597	101,441027	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Danau Kerinci Barat II (Koto Tengah)	1,17	RT. 02	Koto Tengah	Danau Kerinci Barat	201	151-200 Jiwa/Ha	2,143180	101,441176	18	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
3	Kawasan Danau Kerinci Barat II (Koto Tengah)	0,88	RT. 03	Koto Tengah	Danau Kerinci Barat	108	< 150 Jiwa/Ha	2,143661	101,441292	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Koto Tengah)		3,53		Desa koto Tengah	Danau Kerinci Barat	530				19	Kumuh Ringan				

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/Ha)	LINTANG (LS)	BUJUR (BT)	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	Kawasan Danau Kerinci Barat II (Pasar Semerep)	3,58	RT. 01	Pasar Semerep	Danau Kerinci Barat	403	< 150 Jiwa/Ha	- 2,144736	101,441751	23	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
Total (Pasar Semerep)		3,58		Desa Pasar Semerep	Danau Kerinci Barat	403				23	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Danau Kerinci Barat II (Semerep)	1,03	RT. 01	Semerep	Danau Kerinci Barat	162	< 150 Jiwa/Ha	- 2,144006	101,442985	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Danau Kerinci Barat II (Semerep)	1,29	RT. 02	Semerep	Danau Kerinci Barat	287	> 200 Jiwa/Ha	- 2,142727	101,443362	19	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	Kawasan Danau Kerinci Barat II (Semerep)	1,16	RT. 03	Semerep	Danau Kerinci Barat	181	151-200 Jiwa/Ha	- 2,143212	101,442581	23	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
4	Kawasan Danau Kerinci Barat II (Semerep)	1,08	RT. 04	Semerep	Danau Kerinci Barat	256	> 200 Jiwa/Ha	- 2,142362	101,442509	29	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
Total (Semerep)		4,56		Desa Semerep	Danau Kerinci Barat	886				21	Kumuh Ringan				
Total Kawasan Danau Kerinci Barat II		16,12		4 Desa/Kel.	Danau Kerinci Barat	2.224				21	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Depati VII A (Koto Tuo)	2,21	RT. 01	Koto Tuo	Depati VII	178	< 150 Jiwa/Ha	- 2,018866	101,38536	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Koto Tuo)		2,21		Desa Koto Tuo	Depati VII	178				18	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Depati VII A (Kubang)	1,25	RT. 01	Kubang	Depati VII	140	< 150 Jiwa/Ha	- 2,020112	101,386607	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Depati VII A (Kubang)	0,26	RT. 02	Kubang	Depati VII	31	< 150 Jiwa/Ha	- 2,020244	101,386086	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
3	Kawasan Depati VII A (Kubang)	0,34	RT. 07	Kubang	Depati VII	24	< 150 Jiwa/Ha	- 2,020403	101,387593	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Kubang)		1,85		Desa Kubang	Depati VII	195				23	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Depati VII A (Tebat Ijuk)	2,12	RT. 01	Tebat Ijuk	Depati VII	182	< 150 Jiwa/Ha	- 2,012729	101,382467	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Depati VII A (Tebat Ijuk)	0,74	RT. 02	Tebat Ijuk	Depati VII	51	< 150 Jiwa/Ha	- 2,014332	101,383445	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
3	Kawasan Depati VII A (Tebat Ijuk)	0,22	RT. 03	Tebat Ijuk	Depati VII	34	151-200 Jiwa/Ha	- 2,014187	101,383253	23	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/Ha)	LINTANG (LS)	BUJUR (BT)	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
Total (Tebat Ijuk)		3,08		Desa Tebat Ijuk	Depati VII	267				24	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Depati VII A (Tebat Ijuk Dili)	2,96	RT. 04	Tebat Ijuk Jili	Depati VII	238	< 150 Jiwa/Ha	-2,01619	101,383534	23	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Tebat Ijuk Dili)		2,96		Desa Tebat Ijuk Jili	Depati VII	238				23	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Depati VII A (Tebat Ijuk Mudik)	0,89	RT. 01	Tebat Ijuk Mudik	Depati VII	180	> 200 Jiwa/Ha	-2,013843	101,382436	24	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	Kawasan Depati VII A (Tebat Ijuk Mudik)	0,26	RT. 02	Tebat Ijuk Mudik	Depati VII	52	> 200 Jiwa/Ha	-2,014312	101,382652	32	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	Kawasan Depati VII A (Tebat Ijuk Mudik)	0,20	RT. 03	Tebat Ijuk Mudik	Depati VII	60	> 200 Jiwa/Ha	-2,014234	101,382912	27	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
Total (Tebat Ijuk Mudik)		1,35		Desa Tebat Ijuk Mudik	Depati VII	292				25	Kumuh Ringan				
Total Kawasan Depati VII A		11,44		5 Desa/Kel.	Depati VII	1.170				23	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Depati VII B (Baru Kumbang)	1,2	RT. 03	Baru Kumbang	Depati VII	93	< 150 Jiwa/Ha	-2,022378	101,398098	23	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
Total (Baru Kumbang)		1,2		Desa Baru Kumbang	Depati VII	93				23	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Depati VII B (Kayu Aho Mangkak)	1,95	RT. 01	Kayu Aho Mangkak	Depati VII	278	< 150 Jiwa/Ha	-2,027062	101,402725	25	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Depati VII B (Kayu Aho Mangkak)	0,94	RT. 02	Kayu Aho Mangkak	Depati VII	164	151-200 Jiwa/Ha	-2,028703	101,403737	26	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
3	Kawasan Depati VII B (Kayu Aho Mangkak)	0,88	RT. 03	Kayu Aho Mangkak	Depati VII	125	< 150 Jiwa/Ha	-2,028359	101,40393	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Kayu Aho Mangkak)		3,77		Desa Kayu Aho Mangkak	Depati VII	567				24	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Depati VII B (Koto Lanang)	3,09	RT. 01	Koto Lanang	Depati VII	308	< 150 Jiwa/Ha	-2,030703	101,404631	26	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Depati VII B (Koto Lanang)	0,95	RT. 02	Koto Lanang	Depati VII	204	< 150 Jiwa/Ha	-2,030269	101,403451	26	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/Ha)	LINTANG (LS)	BUJUR (BT)	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
3	Kawasan Depati VII B (Koto Lanang)	0,83	RT. 03	Koto Lanang	Depati VII	225	> 200 Jiwa/Ha	- 2,029666	101,40358	26	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
4	Kawasan Depati VII B (Koto Lanang)	0,99	RT. 04	Koto Lanang	Depati VII	299	> 200 Jiwa/Ha	- 2,029101	101,403695	26	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
Total (Koto Lanang)		5,86		Desa Koto Lanang	Depati VII	1.036				26	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Depati VII B (Ladeh)	1,13	RT. 01	Ladeh	Depati VII	73	< 150 Jiwa/Ha	- 2,024912	101,401103	26	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Ladeh)		1,13		Desa Ladeh	Depati VII	73				26	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Depati VII B (Lubuk Suli)	1,46	RT. 01	Lubuk Suli	Depati VII	122	< 150 Jiwa/Ha	- 2,023099	101,399653	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Kawasan Depati VII B (Lubuk Suli)	0,67	RT. 02	Lubuk Suli	Depati VII	144	< 150 Jiwa/Ha	- 2,022791	101,400231	28	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
3	Kawasan Depati VII B (Lubuk Suli)	1,10	RT. 03	Lubuk Suli	Depati VII	192	< 150 Jiwa/Ha	- 2,022381	101,400676	28	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
Total (Lubuk Suli)		3,23		Desa Lubuk Suli	Depati VII	458				27	Kumuh Ringan				
Total Kawasan Depati VII B		15,19		5 Desa/Kel.	Depati VII	2.154				24	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	2,74	RT. 01	Siulak Deras	Gunung Kerinci	165	< 150 Jiwa/Ha	- 1,909863	101,303782	24	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
2	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	2,79	RT. 02	Siulak Deras	Gunung Kerinci	218	< 150 Jiwa/Ha	- 1,908404	101,301884	26	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
3	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	1,02	RT. 03	Siulak Deras	Gunung Kerinci	96	< 150 Jiwa/Ha	- 1,908815	101,300156	23	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
4	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	1,51	RT. 04	Siulak Deras	Gunung Kerinci	108	< 150 Jiwa/Ha	- 1,908438	101,299642	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
5	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	1,6	RT. 05	Siulak Deras	Gunung Kerinci	153	< 150 Jiwa/Ha	- 1,907536	101,299004	27	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
6	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	3,08	RT. 06	Siulak Deras	Gunung Kerinci	326	< 150 Jiwa/Ha	- 1,906495	101,300188	24	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/Ha)	LINTANG (LS)	BUJUR (BT)	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
7	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	1,27	RT. 08	Siulak Deras	Gunung Kerinci	140	< 150 Jiwa/Ha	- 1,906633	101,298438	24	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
8	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	1,39	RT. 09	Siulak Deras	Gunung Kerinci	200	< 150 Jiwa/Ha	- 1,906852	101,297573	24	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
9	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	0,85	RT. 10	Siulak Deras	Gunung Kerinci	114	< 150 Jiwa/Ha	- 1,905765	101,297987	31	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
10	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	0,34	RT. 11	Siulak Deras	Gunung Kerinci	87	> 200 Jiwa/Ha	- 1,905456	101,297389	33	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
11	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	0,34	RT. 12	Siulak Deras	Gunung Kerinci	60	< 150 Jiwa/Ha	- 1,905131	101,297795	35	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
12	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	0,76	RT. 13	Siulak Deras	Gunung Kerinci	178	< 150 Jiwa/Ha	- 1,904592	101,297335	29	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
13	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	0,79	RT. 14	Siulak Deras	Gunung Kerinci	199	> 200 Jiwa/Ha	- 1,905088	101,296749	30	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
14	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Deras)	1,89	RT. 15	Siulak Deras	Gunung Kerinci	162	< 150 Jiwa/Ha	- 1,905568	101,296005	26	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
Total (Siulak Deras)		20,37		Kelurahan Siulak Deras	Gunung Kerinci	2.206				24	Kumuh Ringan				
1	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Tenang)	0,78	RT. 01	Siulak Tenang	Gunung Kerinci	95	< 150 Jiwa/Ha	- 1,907653	101,297579	35	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
2	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Tenang)	1,88	RT. 02	Siulak Tenang	Gunung Kerinci	346	< 150 Jiwa/Ha	- 1,907609	101,296393	34	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
3	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Tenang)	0,74	RT. 03	Siulak Tenang	Gunung Kerinci	117	< 150 Jiwa/Ha	- 1,908266	101,295193	30	Kumuh Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
4	Kawasan Gunung Kerinci (Siulak Tenang)	1,00	RT. 04	Siulak Tenang	Gunung Kerinci	220	151-200 Jiwa/Ha	- 1,909085	101,294524	31	Kumuh Ringan	5	Rendah	Legal	C5/9
Total (Siulak Tenang)		4,40		Desa Siulak Tenang	Gunung Kerinci	778				33	Kumuh Ringan				

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALIT AS TANAH	PRIORI TAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/Ha)	LINTANG (LS)	BUJUR (BT)	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
Total Kawasan Gunung Kerinci		24,77		2 Desa/Kel.	1 Kecamatan	2.984				25	Kumuh Ringan				
TOTAL		133,54				17.457									

Note :
C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal.
C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal
C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah dan status tanah legal.
Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2.
Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4.
Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6

Pj.BUPATI KERINCI


A S R A F

101°29'6"E

101°29'21"E

2°53'0"S

2°54'5"S

2°56'0"S

2°53'0"S

2°54'5"S

2°56'0"S




101°29'6"E

101°29'21"E

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN CUPAK
KECAMATAN DANAU KERINCI KABUPATEN KERINCI




Daftar Peta :
1. Peta Administrasi Revisi RTW Kab Kerinci
2. Peta Desa Kab Kerinci Versi 1995
3. Rastermap ArcGIS
4. Citra Lapang
5. Hasil Survey Lapangan 2022

*Catatan: Batas Administrasi/Desa bersumber dari hasil survey

LEGENDA
BATAS ADMINISTRASI
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan
--- Batas Lokasi Kumuh
BATAS DESA/RT
Cupak : Kumuh Ringan

TRANSPORTASI
--- Jaringan Jalan
PERAIRAN
Sungai/Perairan

PETA INSERT :




PJ BUPATI
KABUPATEN KERINCI

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

TELAH DITELITI	
KEBENARANNYA	
KASUBBAG/KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KEPALA DINAS	
ASISTEN	
SEKDA	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN DANAU KERINCI I
KECAMATAN DANAU KERINCI KABUPATEN KERINCI

U
SKALA 1:2.000
0 0,04 0,08 0,16 0,24 0,32 Km

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universe Mercator
Datum Horizontal : WGS84
Zona UTM : 48S

Daftar Peta :
1. Peta Administrasi Revisi RTW Kab Kerinci
2. Peta Peta Kab Kerinci Versi 1995
3. Skema Aerial
4. Citra Langan
5. Hasil Survey Lapangan 2022

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan
--- Batas Lokasi Kumuh

BATAS DESA/RT
Beru Tanjung Tanah : Kumuh Ringan
Simpang Empat : Kumuh Ringan
Tanjung Tanah : Kumuh Ringan

TRANSPORTASI
--- Jaringan Jalan
--- PERAIRAN
--- Sungai/Perairan

TELAH DITELITI
KEBENARANNYA

KASUBBAG/KASI
KABID
SEKRETARIS
KEPALA DINAS
ASISTEN
SEKDA

PETA INSERT :

PJ BUPATI
KABUPATEN KERINCI

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

101°29'51"E

101°30'6"E

2°6'15"S


2°6'30"S

2°6'45"S

2°6'15"S

2°6'30"S

2°6'45"S



101°29'51"E

101°30'6"E

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN DANAU KERINCI II
KECAMATAN DANAU KERINCI KABUPATEN KERINCI

U

SKALA 1:2.000

0 0,04 0,08 0,16 0,24 0,32 Km

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM
Datum Horizontal : WGS84
Zona UTM : 48S

Sumber Peta :
1. Peta Administrasi Betsel (1:50.000) Kab. Kerinci
2. Peta Tematik Kab. Kerinci Versi 1995
3. Basmip An-Gis
4. Citra Lagoon
5. Hasil Survey Lapangan 2022

*Catatan : Batas Administrasi Desa, terdapat di dalam

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan
--- Batas Lokasi Kumuh


BATAS DESA/RT

■ Koto Tengah : Kumuh Ringan
■ Seleman : Kumuh Ringan

TRANSPORTASI

— Jaringan Jalan
PERAIRAN
— Sungai/Perairan

PETA INSERT :



PJ BUPATI
KABUPATEN KERINCI



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

TELAH DITELITI
KEBENARANNYA

KASUBBAG/KASI

KABID

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

ASISTEN

SEKDA

101°29'51"E

101°30'6"E

2°53'0"S


2°53'0"S

2°54'5"S

2°54'5"S

2°56'0"S

2°56'0"S



101°29'51"E

101°30'6"E

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN TEBING TINGGI
KECAMATAN DANAU KERINCI KABUPATEN KERINCI



Daftar Peta :
1. Peta Administrasi Revisi RT/RTW Kals Kerinci
2. Batas Desa Kals Kerinci Versi HPS
3. Skema Aneka
4. Ciri Lahan
5. Hasil Survey Lapangan 2022

*Sumber : Peta Administrasi/Desa, Hasil Survey Lapangan

LEGENDA


BATAS ADMINISTRASI
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan
--- Batas Lokasi Kumuh

BATAS DESA/RT

RT 01 : Kumuh Ringan

TRANSPORTASI
--- Jaringan Jalan
PERAIRAN
--- Sungai/Perairan

PETA INSERT :



PJ BUPATI
KABUPATEN KERINCI

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

TELAH DITELITI
KEBENARANNYA

KASUBBAG/KASI

KABID


SEKRETARIS

KEPALA DINAS

ASISTEN


SEKDA

[Handwritten signatures and initials]



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN DANAU KERINCI BARAT I
KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT KABUPATEN KERINCI




- Daftar Peta :**
1. Peta Administrasi Kotabesi RTW Kab Kerinci
 2. Batas Desa Kab Kerinci Versi 198
 3. Basecamp ArcGIS
 4. Citra Lapang
 5. Hasil Survey Lapangan 2022

- LEGENDA**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Lokasi Kumuh

- BATAS DESA/RT**
- Desa Pondok Siguang : Kumuh Ringan
 - Desa Puncak Merindu : Kumuh Ringan
 - Desa Sumur Jauh : Kumuh Ringan
 - Desa Tanjung Pauh Hilir : Kumuh Ringan
 - Desa Tanjung Pauh Mudik : Kumuh Ringan

- TRANSPORTASI**
- Jaringan Jalan
- PERAIRAN**
- Sungai/Perairan

PETA INSERT :



PJ BUPATI
KABUPATEN KERINCI



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

TELAH DITELITI
KEBENARANNYA

KASUBBAG/KASI
KABID

SEKRETARIS
KEPALA DINAS
ASISTEN
SEKDA




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN DANAU KERINCI BARAT II
KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT KABUPATEN KERINCI



Sumber Data :
1. Peta Administrasi Rerdal RTSW Kab Kerinci
2. Ratas Desa Kab Kerinci Versi 1995
3. Rastermap Aerial
4. Citra Lagan
5. Hasil Survey Lapangan 2022

- LEGENDA**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Lokasi Kumuh
- BATAS DESA/RT**
- Desa Koto Patah : Kumuh Ringan
 - Desa Koto Tengah : Kumuh Ringan
 - Desa Pasar Semerap : Kumuh Ringan
 - Desa Semerap : Kumuh Ringan
- TRANSPORTASI**
- Jaringan Jalan
 - PERAIRAN
 - Sungai/Perairan



PJ BUPATI
KABUPATEN KERINCI

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

TELAH DITELITI
KEBENARANNYA

KASUBBAG/KASI
KABID
SEKRETARIS
KEPALA DINAS
ASISTEN
SEKDA

101°17'38"E

101°17'58"E

101°18'18"E

1°54'20"S

1°54'20"S

1°54'40"S

1°54'40"S

101°17'38"E

101°17'58"E

101°18'18"E

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN GUNUNG KERINCI
KECAMATAN GUNUNG KERINCI KABUPATEN KERINCI



SKALA 1:2.500

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universe Mercator
Datum Horizontal : WGS84
Zona UTM : 48S

Daftar Peta :
1. Peta Administrasi Revisi RTW Kab Kerinci
2. Peta Desa Kab Kerinci Versi 1979
3. Base Map ArcGIS
4. Citra Lajang
5. Hasil Survey Lapangan 2022

*Catatan : Batas Administrasi Desa bersumber dari hasil

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan
--- Batas Lokasi Kumuh


BATAS DESA/RT

Desa Sitalak Tenang : Kumuh Rungan
Kelurahan Sitalak Deras : Kumuh Rungan

TRANSPORTASI

— Jaringan Jalan
PERAIRAN
Sungai/Perairan

PETA INSERT :



PJ BUPATI
KABUPATEN KERINCI



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

TELAH DITELITI
KEBENARANNYA

KASUBBAG/KASI

KABID

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

ASISTEN

SEKDA

101°22'49"E 101°22'59"E 101°23'10"E 101°23'20"E

2°0'30"S


2°1'0"S

2°1'10"S

2°0'30"S

2°1'0"S

2°1'10"S



101°22'49"E 101°22'59"E 101°23'10"E 101°23'20"E

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN DEPATI VII A
KECAMATAN DEPATI VII KABUPATEN KERINCI



SKALA 1:1.800

0 0,035 0,07 0,14 0,21 0,28 Km
Proyeksi Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografi dan Grid Universal Mercator
Datum Horizontal WGS84
Zona UTM 48S

Standar Peta :
1. Peta Administrasi Revisi IT14W Kab Kerinci
2. Batas Desa Kab Kerinci Versi 1995
3. Basecamp ArcGIS
4. Citra Lagan
5. Hasil Survey Lapangan 2022

*Catatan : Batas Administrasi Desa terdapat di dalam

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan
--- Batas Lokasi Kumuh


BATAS DESA/RT

Desa Koto Tuo : Kumuh Ringan
Desa Kubang : Kumuh Ringan
Desa Tebat Juk : Kumuh Ringan
Desa Tebat Juk Dili : Kumuh Ringan
Desa Tebat Juk Mudik : Kumuh Ringan

TRANSPORTASI

— Jaringan Jalan
 PERAIRAN
 Sungai/Perairan

PETA INSERT :



PJ BUPATI
KABUPATEN KERINCI



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

TELAH DITELITI
KEBENARANNYA

KASUBBAG/KASI

KABID

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

ASISTEN

SEKDA

Profil Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kawasan Cupak, Kabupaten Kerinci



Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran warga untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan legalitas lahan untuk rumah tinggal
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni
- Terdapat jaringan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan
- Terdapat kondisi drainase lingkungan yang mengalami kerusakan
- Tingginya masalah persampahan
- Bangunan yang belum terlayani sarana prasarana proteksi kebakaran
- Sebagian kecil yang masih memiliki status lahan ilegal
- Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat

Permasalahan Utama

Kawasan	Kecamatan	RT/RW	Luas (Ha)	Skor Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
CUPAK	DANAU KERINCI	RT001-DS000	1,27	17	KUMUH RINGAN
		RT002-DS000	2,45	21	KUMUH RINGAN
		RT003-DS000	1,19	20	KUMUH RINGAN
		RT004-DS000	0,27	17	KUMUH RINGAN
		Total Luasan Kawasan Cupak	5,18	19	KUMUH RINGAN

Kategori, Tipologi, Karakteristik Permukiman

Kategori Kumuh	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Permukiman kumuh dataran rendah
Karakteristik Permukiman	: Kumuh pada Perkotaan yang terletak pada kawasan perekonomian
Jumlah Penduduk	: 910 Jiwa
Jumlah KK	: 215 KK

10 Pertimbangan Lain

Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota:

- RTRW Struktur Ruang, Hierarki PKL dan PPK pusat pemerintahan kecamatan Sub regional skala kecamatan.
- Pusat perdagangan dan jasa skala sub regional, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat Pendidikan dan industry pengolahan dan pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
- Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha (rendah)
- Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 100%

1. Memiliki pusat perdagangan dan jasa skala regional;
2. Memiliki pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

1. Bangunan Hunian

Jumlah Bangunan **207 Unit**
Bangunan tidak teratur **0 Unit**
bangunan tidak sesuai persyaratan teknis **28 Unit**

2. Jalan Lingkungan

Panjang jalan eksisting **4.000,00 meter**
Panjang jalan dengan permukaan rusak **1.720,00 meter**

3. Air Minum

4 KK tidak terakses air minum aman
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal

4. Drainase Lingkungan

0 Ha kawasan tergenang
2.487,00 meter drainase eksisting
1.287,00 meter drainase rusak

9. Sosial Ekonomi

Jumlah Penduduk **1.285 Jiwa**
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh **910 Jiwa**
Jumlah KK **257 KK**
KK di Kawasan Kumuh **215 KK**
Lokasi "**memiliki**"
Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan

5. Air Limbah

3 KK akses air limbah tidak sesuai standar teknis
3 KK sistem sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

6. Persampahan

215 KK sapras pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis
215 KK sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis


7. Proteksi Kebakaran

0 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran
207 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

8. Legalitas dan Status Lahan

97 Unit bangunan hunian memiliki IMB
110 Unit bangunan tidak memiliki IMB
110 Unit bangunan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah

Profil Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kawasan Danau Kerinci I, Kabupaten Kerinci



Permasalahan Utama

- Terdapat sebagian bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Rendahnya kesadaran warga untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan legalitas lahan untuk rumah tinggal
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni
- Terdapat jaringan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan
- Terdapat area yang mengalami genangan
- Terdapat kondisi drainase lingkungan yang mengalami kerusakan
- Risiko sanitasi tinggi
- Tingginya masalah persampahan
- Bangunan yang belum terlayani sarana prasarana proteksi kebakaran
- Sebagian besar masih memiliki status lahan ilegal
- Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat

Permasalahan Utama

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Skor Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
DANAU KERINCI	DUSUN BARU	3,06	24	KUMUH RINGAN
	TANJUNG TANAH			
	SIMPANG EMPAT	8,95	20	KUMUH RINGAN
	TANJUNG TANAH	3,22	25	KUMUH RINGAN
Total Luasan Kawasan Danau Kerinci I		15,23	21	KUMUH RINGAN

Kategori, Tipologi, Karakteristik Permukiman

Kategori Kumuh	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Permukiman kumuh dataran rendah
Karakteristik Permukiman	: Kumuh pada Perkotaan yang terletak pada kawasan perekonomian
Jumlah Penduduk	: 2.090 Jiwa
Jumlah KK	: 669 KK

1. Bangunan Hunian

Jumlah Bangunan **489 Unit**
Bangunan tidak teratur **7 Unit**
bangunan tidak sesuai persyaratan teknis **72 Unit**

2. Jalan Lingkungan

Panjang jalan eksisting **13.514,00 meter**
Panjang jalan dengan permukaan rusak **9.068,00 meter**

3. Air Minum

1 KK tidak akses air minum aman
3 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal

4. Drainase Lingkungan

6,05 Ha kawasan tergenang
7.928,50 meter drainase eksisting
3.098,00 meter drainase rusak

9. Sosial Ekonomi

Jumlah Penduduk **2.512 Jiwa**
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh **2.090 Jiwa**
Jumlah KK **503 KK**
KK di Kawasan Kumuh **669 KK**
Lokasi "memiliki" Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan

10. Pertimbangan Lain

Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota:
- RTRW Struktur Ruang, Hierarki PKL pusat pemerintahan berskala kecamatan,
- Pusat perdagangan dan jasa sub regional, pusat pengembangan pertanian lahan basah, pusat kesehatan regional, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi.
- Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha (rendah)
- Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 100%
1. Memiliki pusat perdagangan dan jasa skala regional;
2. Memiliki pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

5. Air Limbah

21 KK akses air limbah tidak sesuai standar teknis
298 KK sistem sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

6. Persampahan

669 KK sapras pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis
669 KK sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis


7. Proteksi Kebakaran

0 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran
489 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

8. Legalitas dan Status Lahan

1 Unit bangunan hunian memiliki IMB
206 Unit bangunan tidak memiliki IMB
50 Unit bangunan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah

Profil Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kawasan Danau Kerinci II, Kabupaten Kerinci



Permasalahan Utama

- Terdapat sebagian bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Rendahnya kesadaran warga untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan legalitas lahan untuk rumah tinggal
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni
- Terdapat jaringan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan
- Terdapat kondisi air minum yang tidak aman dan belum terpenuhi
- Terdapat area yang mengalami genangan
- Terdapat kondisi drainase lingkungan yang mengalami kerusakan
- Risiko sanitasi tinggi
- Tingginya masalah persampahan
- Bangunan yang belum terlayani sarana prasarana proteksi kebakaran
- Sebagian besar masih memiliki status lahan ilegal
- Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat

Permasalahan Utama

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Skor Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
DANAU KERINCI	KOTO TENGAH	11,82	19	KUMUH RINGAN
	SELEMAN	7,37	16	KUMUH RINGAN
Total Luasan Kawasan Danau Kerinci II		19,19	16	KUMUH RINGAN

Kategori, Tipologi, Karakteristik Permukiman

Kategori Kumuh	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Permukiman kumuh dataran rendah
Karakteristik Permukiman	: Kumuh pada Perkotaan yang terletak pada kawasan perekonomian
Jumlah Penduduk	: 2.359 Jiwa
Jumlah KK	: 811 KK

1. Bangunan Hunian

Jumlah Bangunan **575 Unit**
Bangunan tidak teratur **18 Unit**
bangunan tidak sesuai persyaratan teknis **36 Unit**

2. Jalan Lingkungan

Panjang jalan eksisting **10.363,00 meter**
Panjang jalan dengan permukaan rusak **1.083,00 meter**

3. Air Minum

120 KK tidak terakses air minum aman
14 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal

4. Drainase Lingkungan

0,39 Ha kawasan tergenang
3.585,20 meter drainase eksisting
833,2 meter drainase rusak

9. Sosial Ekonomi

Jumlah Penduduk **2.593 Jiwa**
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh **2.359 Jiwa**
Jumlah KK **519 KK**
KK di Kawasan Kumuh **811 KK**
Lokasi "**memiliki**"
Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan

10 Pertimbangan Lain

Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota:
- RTRW Struktur Ruang, Hierarki PKL pusat pemerintahan berskala kecamatan,
- Pusat perdagangan dan jasa sub regional, pusat pengembangan pertanian lahan basah, pusat kesehatan regional, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi.
- Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha (rendah)
- Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 100%
1. Memiliki pusat perdagangan dan jasa skala regional;
2. Memiliki pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

5. Air Limbah

18 KK akses air limbah tidak sesuai standar teknis
24 KK sistem sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

6. Persampahan

811 KK sapras pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis
811 KK sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis


7. Proteksi Kebakaran

85 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran
575 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

8. Legalitas dan Status Lahan

11 Unit bangunan hunian memiliki IMB
564 unit bangunan tidak memiliki IMB
569 Unit bangunan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah

Profil Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kawasan Tebing Tinggi, Kabupaten Kerinci



Permasalahan Utama

- Sebagian memiliki bangunan ketidakteraturan dan terdapat bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Rendahnya kesadaran warga untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan legalitas lahan untuk rumah tinggal
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni
- Terdapat jaringan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan
- Terdapat kondisi air minum yang tidak aman dan belum terpenuhi
- Terdapat area yang mengalami genangan
- Terdapat kondisi drainase lingkungan yang mengalami kerusakan
- Risiko sanitasi tinggi
- Tingginya masalah persampahan
- Bangunan yang belum terlayani sarana prasarana proteksi kebakaran
- Sebagian besar masih memiliki status lahan ilegal
- Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat

Permasalahan Utama

Kecamatan	RT/RW	Luas (Ha)	Skor Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
DANAU KERINCI	RT001-DS000	2,19	19	KUMUH RINGAN
	RT002-DS000	4,36	20	KUMUH RINGAN
	RT003-DS000	2,66	18	KUMUH RINGAN
	RT004-DS000	2,24	17	KUMUH RINGAN
Total Luasan Kawasan Tebing Tinggi		11,45	19	KUMUH RINGAN

Kategori, Tipologi, Karakteristik Permukiman

Kategori Kumuh	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Permukiman kumuh dataran tinggi
Karakteristik Permukiman	: Kumuh pada Perkotaan yang terletak pada kawasan pusat perdagangan dan jasa
Jumlah Penduduk	: 1.390 Jiwa
Jumlah KK	: 461 KK

1. Bangunan Hunian

Jumlah Bangunan **308 Unit**
Bangunan tidak teratur **6 Unit**
bangunan tidak sesuai persyaratan teknis **0 Unit**

2. Jalan Lingkungan

Panjang jalan eksisting **10.931,00 meter**
Panjang jalan dengan permukaan rusak **5.296,00 meter**

3. Air Minum

30 KK tidak terakses air minum aman
30 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal

4. Drainase Lingkungan

1,40 Ha kawasan tergenang
1.280,00 meter drainase eksisting
688 meter drainase rusak

9. Sosial Ekonomi

Jumlah Penduduk **1.149 Jiwa**
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh **1.390 Jiwa**
Jumlah KK **230 KK**
KK di Kawasan Kumuh **461 KK**
Lokasi "memiliki" Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan

10 Pertimbangan Lain

Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota:
- RTRW Struktur Ruang, Hierarki PKL pusat kegiatan berskala kabupaten berupa fungsi pemerintahan kabupaten,
- perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan dan simpul jaringan transportasi, industri pengolahan, pemukiman perkotaan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat peribadatan pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
- Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha (rendah)
- Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 100%
1. Memiliki pusat perdagangan dan jasa skala regional;
2. Memiliki pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

5. Air Limbah

46 KK akses air limbah tidak sesuai standar teknis
49 KK sistem sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

6. Persampahan

461 KK sapras pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis
461 KK sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis

7. Proteksi Kebakaran

0 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran
308 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

8. Legalitas dan Status Lahan

1 Unit bangunan hunian memiliki IMB
307 Unit bangunan tidak memiliki IMB
298 Unit bangunan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah

Profil Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kawasan Danau Kerinci Barat I, Kabupaten Kerinci



Permasalahan Utama

- Sebagian memiliki bangunan ketidakteraturan dan terdapat bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Rendahnya kesadaran warga untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan legalitas lahan untuk rumah tinggal
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni
- Terdapat jaringan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan
- Terdapat kondisi air minum yang tidak aman dan belum terpenuhi
- Terdapat area yang mengalami genangan
- Terdapat kondisi drainase lingkungan yang mengalami kerusakan
- Risiko sanitasi tinggi
- Tingginya masalah persampahan
- Bangunan yang belum terlayani sarana prasarana proteksi kebakaran
- Terdapat kondisi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tidak terpenuhi
- Sebagian besar masih memiliki status lahan ilegal
- Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat

Permasalahan Utama

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Skor Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
DANAU KERINCI BARAT	PONDOK SINGUANG	1,84	25	KUMUH RINGAN
	PUNAI MERINDU	2,17	21	KUMUH RINGAN
	SUMUR JAUH	2,50	21	KUMUH RINGAN
	TANJUNG PAUH HILIR	4,49	28	KUMUH RINGAN
	TANJUNG PAUH MUDIK	3,97	24	KUMUH RINGAN
Total Luasan Kawasan Danau Kerinci Barat I		14,97	20	KUMUH RINGAN

Kategori, Tipologi, Karakteristik Permukiman

Kategori Kumuh	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Permukiman kumuh dataran rendah
Karakteristik Permukiman	: Kumuh pada Perkotaan yang terletak pada kawasan pusat perdagangan dan jasa
Jumlah Penduduk	: 2.176 Jiwa
Jumlah KK	: 766 KK

1. Bangunan Hunian

Jumlah Bangunan **572 Unit**
Bangunan tidak teratur **572 Unit**
bangunan tidak sesuai persyaratan teknis **93 Unit**

2. Jalan Lingkungan

Panjang jalan eksisting **11.241,50 meter**
Panjang jalan dengan permukaan rusak **2.366,03 meter**

3. Air Minum

351 KK tidak terakses air minum aman
107 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal

4. Drainase Lingkungan

8,18 Ha kawasan tergenang
8.035,68 meter drainase eksisting
525,8 meter drainase rusak

9. Sosial Ekonomi

Jumlah Penduduk **4.006 Jiwa**
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh **2.176 Jiwa**
Jumlah KK **801 KK**
KK di Kawasan Kumuh **766 KK**
Lokasi "memiliki" Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan

10 Pertimbangan Lain

Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota:
- RTRW Struktur Ruang, Hierarki PKL pusat kegiatan berskala kabupaten berupa fungsi pemerintahan kabupaten,
- perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan dan simpul jaringan transportasi, industri pengolahan, pemukiman perkotaan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat peribadatan pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
- Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha (rendah)
- Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 100%
1. Memiliki pusat perdagangan dan jasa skala regional;
2. Memiliki pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

5. Air Limbah

39 KK akses air limbah tidak sesuai standar teknis
89 KK sistem sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

6. Persampahan

766 KK sapras pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis
360 KK sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis

7. Proteksi Kebakaran

34 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran
572 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

8. Legalitas dan Status Lahan

8 Unit bangunan hunian memiliki IMB
564 Unit bangunan tidak memiliki IMB
491 Unit bangunan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah

Profil Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kawasan Danau Kerinci Barat II, Kabupaten Kerinci



Permasalahan Utama

- Sebagian besar memiliki bangunan ketidakteraturan dan terdapat bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Rendahnya kesadaran warga untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan legalitas lahan untuk rumah tinggal
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni
- Terdapat jaringan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan
- Terdapat kondisi air minum yang tidak aman dan belum terpenuhi
- Terdapat area yang mengalami genangan
- Terdapat kondisi drainase lingkungan yang mengalami kerusakan
- Risiko sanitasi tinggi
- Tingginya masalah persampahan
- Sistem Pengelolaan Persampahan dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai Standar Teknis
- Terdapat kondisi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tidak terpenuhi
- Bangunan yang belum terlayani sarana prasarana proteksi kebakaran
- Sebagian besar masih memiliki status lahan ilegal
- Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat

Permasalahan Utama

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Skor Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
DANAU KERINCI BARAT	KOTO PATAH	4,45	28	KUMUH RINGAN
	KOTO TENGAH	3,53	19	KUMUH RINGAN
	PASAR SEMEREP	3,58	23	KUMUH RINGAN
	SEMERAP	4,56	21	KUMUH RINGAN
Total Luasan Kawasan Danau Kerinci Barat II		16,12	21	KUMUH RINGAN

Kategori, Tipologi, Karakteristik Permukiman

Kategori Kumuh	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Permukiman kumuh dataran rendah
Karakteristik Permukiman	: Kumuh pada Perkotaan yang terletak pada kawasan pusat perdagangan dan jasa
Jumlah Penduduk	: 2.224 Jiwa
Jumlah KK	: 1.017 KK

1. Bangunan Hunian

Jumlah Bangunan **601 Unit**
Bangunan tidak teratur **601 Unit**
bangunan tidak sesuai persyaratan teknis **99 Unit**

2. Jalan Lingkungan

Panjang jalan eksisting **7.795,52 meter**
Panjang jalan dengan permukaan rusak **2.976,71 meter**

3. Air Minum

370 KK tidak terakses air minum aman
35 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal

4. Drainase Lingkungan

9,71 Ha kawasan tergenang
7.126,12 meter drainase eksisting
779,8 meter drainase rusak

9. Sosial Ekonomi

Jumlah Penduduk **4.115 Jiwa**
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh **2.224 Jiwa**
Jumlah KK **822 KK**
KK di Kawasan Kumuh **1.017 KK**
Lokasi "memiliki" Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan

10 Pertimbangan Lain

Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota:
- RTRW Struktur Ruang, Hierarki PKL pusat kegiatan berskala kabupaten berupa fungsi pemerintahan kabupaten,
- perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan dan simpul jaringan transportasi, industri pengolahan, pemukiman perkotaan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat peribadatan pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
- Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha (rendah).
- Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 100%
1. Memiliki pusat perdagangan dan jasa skala regional;
2. Memiliki pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

5. Air Limbah

94 KK akses air limbah tidak sesuai standar teknis
111 KK sistem sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

6. Persampahan

1.017 KK sapras pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis
354 KK sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis


7. Proteksi Kebakaran

66 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran
601 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

8. Legalitas dan Status Lahan

13 Unit bangunan hunian memiliki IMB
588 Unit bangunan tidak memiliki IMB
507 Unit bangunan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah

Profil Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kawasan Kawasan Depati VII A, Kabupaten Kerinci



Permasalahan Utama

- Sebagian besar memiliki bangunan ketidakteraturan dan terdapat bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Rendahnya kesadaran warga untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
- Ketidakterdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan legalitas lahan untuk rumah tinggal
- Ketidakterdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni
- Terdapat jaringan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan
- Terdapat area yang mengalami genangan
- Tingginya masalah persampahan
- Sistem Pengelolaan Persampahan dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai Standar Teknis
- Terdapat bangunan yang belum terlayani sarana prasarana proteksi kebakaran
- Sebagian besar masih memiliki status lahan ilegal
- Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat

Permasalahan Utama

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Skor Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
DEPATI VII	KOTO TUO	2,21	18	KUMUH RINGAN
	KUBANG	1,85	23	KUMUH RINGAN
	TEBAT UUK	3,08	24	KUMUH RINGAN
	TEBAT UUK DILI	2,96	23	KUMUH RINGAN
	TEBAT UUK MUDIK	1,34	25	KUMUH RINGAN
Total Luasan Kawasan Depati VII A		11,44	23	KUMUH RINGAN

Kategori, Tipologi, Karakteristik Permukiman

Kategori Kumuh	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Permukiman kumuh dataran rendah
Karakteristik Permukiman	: Kumuh pada Perkotaan yang terletak pada kawasan perekonomian
Jumlah Penduduk	: 1.170 Jiwa
Jumlah KK	: 457 KK

10 Pertimbangan Lain

Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota:

- RTRW Struktur Ruang, Hierarki PKL dan PPK pusat pemerintahan berskala Sub regional skala kecamatan.
- Pusat perdagangan dan jasa skala sub regional, pusat pengembangan pertanian lahan basah, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat Pendidikan dan industry pengolahan dan pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
- Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha (rendah)
- Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 100%

1. Memiliki pusat perdagangan dan jasa skala regional;

2. Memiliki pusat rekreasi, olahraga dan wisata.

kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

1. Bangunan Hunian

Jumlah Bangunan **349 Unit**
Bangunan tidak teratur **349 Unit**
bangunan tidak sesuai persyaratan teknis **59 Unit**

2. Jalan Lingkungan

Panjang jalan eksisting **5.505,96 meter**
Panjang jalan dengan permukaan rusak **844,10 meter**

3. Air Minum

4 KK tidak terakses air minum aman
5 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal

4. Drainase Lingkungan

7,25 Ha kawasan tergenang
4.051,53 meter drainase eksisting
0 meter drainase rusak

9. Sosial Ekonomi

Jumlah Penduduk **2.945 Jiwa**
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh **1.170 Jiwa**
Jumlah KK **589 KK**
KK di Kawasan Kumuh **457 KK**
Lokasi "**memiliki**" Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan

5. Air Limbah

19 KK akses air limbah tidak sesuai standar teknis
31 KK sistem sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

6. Persampahan

457 KK sapras pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis
439 KK sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis


7. Proteksi Kebakaran

28 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran
295 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

8. Legalitas dan Status Lahan

36 Unit bangunan hunian memiliki IMB
313 unit bangunan tidak memiliki IMB
158 Unit bangunan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah

Profil Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kawasan Kawasan Depati VII B, Kabupaten Kerinci



Permasalahan Utama

- Sebagian besar memiliki bangunan ketidakteraturan dan terdapat bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Rendahnya kesadaran warga untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
- Ketidakterdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan legalitas lahan untuk rumah tinggal
- Ketidakterdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni
- Terdapat jaringan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan
- Terdapat area yang mengalami genangan
- Tingginya masalah persampahan
- Sistem Pengelolaan Persampahan dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai Standar Teknis
- Terdapat bangunan yang belum terlayani sarana prasarana proteksi kebakaran
- Sebagian besar masih memiliki status lahan ilegal
- Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat

Permasalahan Utama

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Skor Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
DEPATI VII	BARU KUBANG	1,20	23	KUMUH RINGAN
	KAYU AHO	3,77	24	KUMUH RINGAN
	MANGKAK			
	KOTO LANANG	5,86	26	KUMUH RINGAN
	LADEH	1,13	26	KUMUH RINGAN
	LUBUK SULI	3,23	27	KUMUH RINGAN
Total Luasan Kawasan Depati VII B		15,19	24	KUMUH RINGAN

Kategori, Tipologi, Karakteristik Permukiman

Kategori Kumuh	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Permukiman kumuh dataran rendah
Karakteristik Permukiman	: Kumuh pada Perkotaan yang terletak pada kawasan perekonomian
Jumlah Penduduk	: 2.227 Jiwa
Jumlah KK	: 881 KK

1. Bangunan Hunian

Jumlah Bangunan **511 Unit**
Bangunan tidak teratur **510 Unit**
bangunan tidak sesuai persyaratan teknis **82 Unit**

2. Jalan Lingkungan

Panjang jalan eksisting **6.445,38 meter**
Panjang jalan dengan permukaan rusak **2.186,79 meter**

3. Air Minum

79 KK tidak terakses air minum aman
1 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal

4. Drainase Lingkungan

9,47 Ha kawasan tergenang
4.074,74 meter drainase eksisting
0 meter drainase rusak

9. Sosial Ekonomi

Jumlah Penduduk **3.960 Jiwa**
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh **2.227 Jiwa**
Jumlah KK **792 KK**
KK di Kawasan Kumuh **881 KK**
Lokasi "memiliki" Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan

10. Pertimbangan Lain

Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota:
- RTRW Struktur Ruang, Hierarki PKL pusat pemerintahan berskala kecamatan,
- Pusat perdagangan dan jasa sub regional, pusat pengembangan pertanian lahan basah, pusat kesehatan regional, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi.
- Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha (rendah)
- Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 100%
1. Memiliki pusat perdagangan dan jasa skala regional;
2. Memiliki pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

5. Air Limbah

9 KK akses air limbah tidak sesuai standar teknis
85 KK sistem sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

6. Persampahan

881 KK sapras pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis
873 KK sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis


7. Proteksi Kebakaran

87 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran
511 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

8. Legalitas dan Status Lahan

34 Unit bangunan hunian memiliki IMB
477 Unit bangunan tidak memiliki IMB
236 Unit bangunan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah

Profil Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kawasan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci



Permasalahan Utama

- Sebagian besar memiliki bangunan ketidakteraturan dan terdapat bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Rendahnya kesadaran warga untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan legalitas lahan untuk rumah tinggal
- Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni
- Terdapat jaringan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan
- Terdapat area yang mengalami genangan
- Risiko sanitasi tinggi
- Tingginya masalah persampahan
- Sistem Pengelolaan Persampahan dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai Standar Teknis
- Terdapat bangunan yang belum terlayani sarana prasarana proteksi kebakaran
- Sebagian besar masih memiliki status lahan ilegal
- Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat

Permasalahan Utama

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	kor Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
GUNUNG KERINCI	SIULAK DERAS	20,37	24	KUMUH RINGAN
	SIULAK TENANG	4,40	33	KUMUH RINGAN
Total Luasan Kawasan Gunung Kerinci		24,77	25	KUMUH RINGAN

Kategori, Tipologi, Karakteristik Permukiman

Kategori Kumuh	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Permukiman kumuh dataran tinggi
Karakteristik Permukiman	: Kumuh pada Perkotaan yang terletak pada kawasan pusat perdagangan dan jasa
Jumlah Penduduk	: 2.984 Jiwa
Jumlah KK	: 994 KK

1. Bangunan Hunian

Jumlah Bangunan **757 Unit**
Bangunan tidak teratur **757 Unit**
bangunan tidak sesuai persyaratan teknis **125 Unit**

2. Jalan Lingkungan

Panjang jalan eksisting **10.476,82 meter**
Panjang jalan dengan permukaan rusak **2.390,65 meter**

3. Air Minum

67 KK tidak terakses air minum aman
46 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal

4. Drainase Lingkungan

16,44 Ha kawasan tergenang
5.917,05 meter drainase eksisting
0 meter drainase rusak

9. Sosial Ekonomi

Jumlah Penduduk **3.620 Jiwa**
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh **2.984 Jiwa**
Jumlah KK **724 KK**
KK di Kawasan Kumuh **994 KK**
Lokasi "memiliki"
Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan

10 Pertimbangan Lain

Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota:
- RTRW Struktur Ruang, Hierarki PKL pusat kegiatan berskala kabupaten berupa fungsi pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan dan simpul jaringan transportasi, industri pengolahan, permukiman perkotaan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat peribadatan pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
- Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha (rendah)
- Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 100%
1. Memiliki pusat perdagangan dan jasa skala regional;
2. Memiliki pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonom

5. Air Limbah

242 KK akses air limbah tidak sesuai standar teknis
390 KK sistem sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

6. Persampahan

994 KK sapras pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis
967 KK sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis

7. Proteksi Kebakaran

282 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran
757 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

8. Legalitas dan Status Lahan

57 Unit bangunan hunian memiliki IMB
700 Unit bangunan tidak memiliki IMB
558 Unit bangunan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah

LAMPIRAN IV
KEPUTUSANBUPATI KERINCI
NOMOR: /Kep.152/2024
TENTANG
BASELINE NUMERIK LOKASI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN KERINCI

NUMERIK LOKASI KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN KERINCI			
Kawasan	: CUPAK	Luas SK	: Ha
Kelurahan	: CUPAK	Luas Verifikasi	: 5,17 Ha
Kecamatan	: DANAU KERINCI	Jumlah Bangunan	: 207 Unit
Kab/Kota	: KERINCI	Jumlah Penduduk	: 910 jiwa
Propinsi	: JAMBI	Jumlah KK	: 215 KK
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN			
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG		Numerik	
a. Ketidakteraturan bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	0	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	▪ Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	-	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	28	Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	▪ Panjang jalan ideal	4.600,00	m'
	▪ Panjang jalan eksisting	4.000,00	m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	▪ Panjang jalan dengan permukaan rusak	1.720,00	m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terakses air minum aman	4,00	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	-	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	▪ Luas kawasan yang terkena genangan	-	Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	▪ Panjang drainase ideal	2.487,00	m'
	▪ Panjang saluran drainase eksisting	2.487,00	m'
e. Kualitas Konstruksi Drainase	▪ Panjang saluran drainase rusak	1.287,0	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai			
a. Standar Teknis	▪ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	3	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	3	KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	215	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	215	KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN			
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	-	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	207	Unit

**NUMERIK LOKASI KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN KERINCI**

Kawasan :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
 Propinsi :

Luas SK : Ha
 Luas Verifikasi : Ha
 Jumlah Bangunan : Unit
 Jumlah Penduduk : jiwa
 Jumlah KK : KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

		Numerik	
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			
a. Ketidakteraturan bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	7	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	▪ Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	-	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	72	Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	▪ Panjang jalan ideal	16.174,00	m'
	▪ Panjang jalan eksisting	13.514,00	m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	▪ Panjang jalan dengan permukaan rusak	9.068,00	m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terakses air minum aman	1,00	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	3,00	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	▪ Luas kawasan yang terkena genangan	6,05	Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	▪ Panjang drainase ideal	7.928,50	m'
	▪ Panjang saluran drainase eksisting	7.928,50	m'
e. Kualitas Konstruksi Drainase	▪ Panjang saluran drainase rusak	3.098,0	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai	▪ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	21	KK
a. Standar Teknis			
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	298	KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	669	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	669	KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN			
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	-	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	489	Unit

NUMERIK LOKASI KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN KERINCI						
Kawasan	:	DANAU KERINCI II	Luas SK	:		Ha
Kelurahan	:	2 KELURAHAN/DESA	Luas Verifikasi	:	19,19	Ha
Kecamatan	:	1 KECAMATAN	Jumlah Bangunan	:	575	Unit
Kab/Kota	:	KERINCI	Jumlah Penduduk	:	2359	jiwa
Propinsi	:	JAMBI	Jumlah KK	:	811	KK
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN						
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			Numerik			
a. Ketidakteraturan bangunan	▪	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan		18		Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	▪	Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan		-		Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	▪	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis		36		Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN						
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	▪	Panjang jalan ideal		17.763,00		m'
	▪	Panjang jalan eksisting		10.363,00		m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	▪	Panjang jalan dengan permukaan rusak		1.083,00		m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM						
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	▪	Jumlah KK tidak terakses air minum aman		120,00		KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	▪	Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya		14,00		KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN						
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	▪	Luas kawasan yang terkena genangan		0,39		Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	▪	Panjang drainase ideal		3.585,20		m'
	▪	Panjang saluran drainase eksisting		3.585,20		m'
e. Kualitas Konstruksi Drainase	▪	Panjang saluran drainase rusak		833,2		m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH						
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai	▪	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis		18		KK
a. Standar Teknis						
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	▪	Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis		24		KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai	▪	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis		811		KK
a. dengan persyaratan Teknis						
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	▪	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis		811		KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN						
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	▪	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran		85		Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	▪	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran		575		Unit

NUMERIK LOKASI KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN KERINCI

Kawasan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/Kota :
Propinsi :

Luas SK : Ha
Luas Verifikasi : Ha
Jumlah Bangunan : Unit
Jumlah Penduduk : jiwa
Jumlah KK : KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

		Numerik	
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			
a. Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	6	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	-	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	0	Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal	11.231,00	m'
	Panjang jalan eksisting	10.931,00	m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Panjang jalan dengan permukaan rusak	5.296,00	m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	30,00	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	30,00	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan	1,40	Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	Panjang drainase ideal	1.280,00	m'
	Panjang saluran drainase eksisting	1.280,00	m'
e. Kualitas Konstruksi Drainase	Panjang saluran drainase rusak	688,0	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	46	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	49	KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	461	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	461	KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN			
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	-	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	308	Unit

**NUMERIK LOKASI KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN KERINCI**

Kawasan :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
 Propinsi :

Luas SK : Ha
 Luas Verifikasi : Ha
 Jumlah Bangunan : Unit
 Jumlah Penduduk : jiwa
 Jumlah KK : KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

		Numerik	
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			
a. Ketidakteraturan bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	572	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	▪ Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	-	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	93	Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	▪ Panjang jalan ideal	11.241,50	m'
	▪ Panjang jalan eksisting	11.241,50	m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	▪ Panjang jalan dengan permukaan rusak	2.366,03	m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terakses air minum aman	351,00	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	107,00	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	▪ Luas kawasan yang terkena genangan	8,18	Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	▪ Panjang drainase ideal	8.035,68	m'
	▪ Panjang saluran drainase eksisting	8.035,68	m'
e. Kualitas Konstruksi Drainase	▪ Panjang saluran drainase rusak	525,8	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis			
a. Standar Teknis	▪ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	39	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	89	KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	766	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	360	KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN			
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	34	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	572	Unit

**NUMERIK LOKASI KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN KERINCI**

Kawasan :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
 Propinsi :

Luas SK : Ha
 Luas Verifikasi : Ha
 Jumlah Bangunan : Unit
 Jumlah Penduduk : jiwa
 Jumlah KK : KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

		Numerik	
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			
a. Ketidakteraturan bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	601	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	▪ Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	-	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	99	Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	▪ Panjang jalan ideal	7.795,52	m'
	▪ Panjang jalan eksisting	7.795,52	m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	▪ Panjang jalan dengan permukaan rusak	2.976,71	m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terakses air minum aman	370,00	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	35,00	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	▪ Luas kawasan yang terkena genangan	9,71	Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	▪ Panjang drainase ideal	7.126,12	m'
	▪ Panjang saluran drainase eksisting	7.126,12	m'
e. Kualitas Konstruksi Drainase	▪ Panjang saluran drainase rusak	779,8	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	94	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	111	KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	1017	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	354	KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN			
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	66	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	601	Unit

**NUMERIK LOKASI KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN KERINCI**

Kawasan :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
 Propinsi :

Luas SK : Ha
 Luas Verifikasi : Ha
 Jumlah Bangunan : Unit
 Jumlah Penduduk : jiwa
 Jumlah KK : KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

		Numerik	
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			
a. Ketidakteraturan bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	349	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	▪ Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	-	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	59	Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	▪ Panjang jalan ideal	5.505,96	m'
	▪ Panjang jalan eksisting	5.505,96	m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	▪ Panjang jalan dengan permukaan rusak	844,10	m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terakses air minum aman	4,00	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	5,00	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	▪ Luas kawasan yang terkena genangan	7,25	Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	▪ Panjang drainase ideal	4.051,53	m'
	▪ Panjang saluran drainase eksisting	4.051,53	m'
e. Kualitas Konstruksi Drainase	▪ Panjang saluran drainase rusak	-	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai			
a. Standar Teknis	▪ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	19	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	31	KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	457	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	439	KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN			
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	28	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	295	Unit

NUMERIK LOKASI KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN KERINCI

Kawasan : DEPATI VII B
Kelurahan : 5 KELURAHAN/DESA
Kecamatan : 1 KECAMATAN
Kab/Kota : KERINCI
Propinsi : JAMBI

Luas SK : Ha
Luas Verifikasi : 15,19 Ha
Jumlah Bangunan : 511 Unit
Jumlah Penduduk : 2227 jiwa
Jumlah KK : 881 KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

		Numerik	
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			
a. Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	510	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	-	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	82	Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal	6.445,38	m'
	Panjang jalan eksisting	6.445,38	m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Panjang jalan dengan permukaan rusak	2.186,79	m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	79,00	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	1,00	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan	9,47	Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	Panjang drainase ideal	4.074,74	m'
	Panjang saluran drainase eksisting	4.074,74	m'
e. Kualitas Konstruksi Drainase	Panjang saluran drainase rusak	-	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai			
a. Standar Teknis	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	9	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	85	KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis			
a.	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	881	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	873	KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN			
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	87	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	511	Unit

**NUMERIK LOKASI KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN KERINCI**

Kawasan : GUNUNG KERINCI
 Kelurahan : 2 KELURAHAN/DESA
 Kecamatan : 1 KECAMATAN
 Kab/Kota : KERINCI
 Propinsi : JAMBI

Luas SK : Ha
 Luas Verifikasi : 24,77 Ha
 Jumlah Bangunan : 757 Unit
 Jumlah Penduduk : 2984 jiwa
 Jumlah KK : 994 KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG

		Numerik
a. Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	757 Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	- Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	125 Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal	10.476,82 m'
	Panjang jalan eksisting	10.476,82 m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Panjang jalan dengan permukaan rusak	2.390,65 m'

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	67,00 KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	46,00 KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan	16,44 Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	Panjang drainase ideal	5.917,05 m'
	Panjang saluran drainase eksisting	5.917,05 m'
e. Kualitas Konstruksi Drainase	Panjang saluran drainase rusak	- m'

5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	242 KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	390 KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	994 KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	967 KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	282 Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	757 Unit